


令和 8 年度熊本地震による地表地震断層の現地調査結果（速報）

2026/07/31 （株）パスコ





【260730-003】

熊本県宇城市小川町小川

上下変動を伴う右横ずれ変位が確認された。



【260730-004】

熊本県八代郡氷川町（氷川）

氷川の左岸側から右岸堤防を望む。右岸堤防を横断する変位が確認された。



【260730-006】

熊本県八代郡氷川町（氷川）

氷川の左岸側から中州を望む。変位は河床部にも連続して確認された。



【260730-008】

熊本県八代郡氷川町（氷川）

氷川の右岸側から左岸堤防を望む。右岸側から続く変位は左岸堤防に連続する。



【260730-009】
熊本県八代郡氷川町河原

右横ずれ変位約 130cm、東上がり約 10cm の地表変状が確認された。



【260730-007】
熊本県八代郡氷川町（氷川）

氷川左岸堤防を上流側から望む。明瞭に右横ずれ変位が確認できる。



【260730-022】
熊本県八代市岡町谷川

右横ずれ変位約 70cm、東上がり約 30cm の地表変状が確認された。



【260730-012】
熊本県八代市上片町（八代JCT）

橋脚間に地表地震断層が通り、橋脚間が開き、桁が落ちている。



【260730-011】
熊本県八代市宮地町

右横ずれ変位約 100cm の地表
変状が確認された。