





八代市及び氷川町

衛星画像諸元 衛星名:PleiadesNEO衛星 空間分解能:30cm 撮影時刻:2026年7月29日10:58
判読は、衛星画像上で視認できる範囲で実施したもので、現地で確認したものではありません。また、すべての建物被害等を抽出したものではありません。
速報として被害の可能性を示すものであり、確定している被害ではないことをご理解の上、ご利用下さい。

© Airbus DS 2026、株式会社パスコ



判読内容の説明

建物被害

建屋の損壊により屋根のテクスチャが大きく変化する箇所及び変色が見られる箇所。



道路被害

道路に亀裂/破損が確認される箇所。



土砂移動

斜面において新たに土砂が出現。



液状化

周辺の地面と比べ変色が見られる道路及び土壌。



その他

農地のひび割れ等。


凡例

- 判読箇所数: 1,260箇所
●建物被害: 1,009箇所
●道路被害: 14箇所
●土砂移動: 1箇所
●液状化: 214箇所
●その他: 22箇所

宇城市、宇土市及び熊本市

衛星画像諸元 衛星名:PleiadesNEO衛星 空間分解能:30cm 撮影時刻:2026年7月29日10:58
判読は、衛星画像上で視認できる範囲で実施したもので、現地で確認したものではありません。また、すべての建物被害等を抽出したものではありません。
速報として被害の可能性を示すものであり、確定している被害ではないことをご理解の上、ご利用下さい。

© Airbus DS 2026、株式会社パスコ



判読内容の説明

建物被害

建屋の損壊により屋根のテクスチャが大きく変化する箇所及び変色が見られる箇所。



道路被害

道路に亀裂/破損が確認される箇所。



土砂移動

斜面において新たに土砂が出現。



液状化

周辺の地面と比べ変色が見れる道路及び土壌。



その他

農地のひび割れ等。


凡例

判読箇所数:	356箇所
●建物被害:	356箇所
●道路被害:	0箇所
●土砂移動:	0箇所
●液状化:	0箇所
●その他:	0箇所

熊本市及び嘉島町

© Airbus DS 2026、株式会社パスコ

衛星画像諸元 衛星名:PleiadesNEO衛星 空間分解能:30cm 撮影時刻:2026年7月29日10:58
判読は、衛星画像上で視認できる範囲で実施したもので、現地で確認したものではありません。また、すべての建物被害等を抽出したものではありません。
速報として被害の可能性を示すものであり、確定している被害ではないことをご理解の上、ご利用下さい。



判読内容の説明

建物被害

建屋の損壊により屋根のテクスチャが大きく変化する箇所及び変色が見られる箇所。



道路被害

道路に亀裂/破損が確認される箇所。



土砂移動

斜面において新たに土砂が出現。



液状化

周辺の地面と比べ変色が見られる道路及び土壌。



その他

農地のひび割れ等。


凡例

判読箇所数:	11箇所
●建物被害:	6箇所
●道路被害:	2箇所
●土砂移動:	0箇所
●液状化:	0箇所
●その他:	3箇所

島原市、南島原市及び雲仙市

衛星画像諸元 衛星名:PleiadesNEO衛星 空間分解能:30cm 撮影時刻:2026年7月29日10:58
判読は、衛星画像上で視認できる範囲で実施したもので、現地で確認したものではありません。また、すべての建物被害等を抽出したものではありません。速報として被害の可能性を示すものであり、確定している被害ではないことをご理解の上、ご利用下さい。

© Airbus DS 2026、株式会社パスコ



判読内容の説明

建物被害

建屋の損壊により屋根のテクスチャが大きく変化する箇所及び変色が見られる箇所。



道路被害

道路に亀裂/破損が確認される箇所。



土砂移動

斜面において新たに土砂が出現。



液状化

周辺の地面と比べ変色が見れる道路及び土壌。



その他

農地のひび割れ等。

凡例

判読箇所数：	2箇所
●建物被害：	0箇所
●道路被害：	0箇所
●土砂移動：	2箇所
●液状化：	0箇所
●その他：	0箇所