令和2年7月豪雨災害　球磨川流域付近　SPOT衛星撮影画像

（左･･･2019年撮影　右･･･20年7月18日撮影）

PASCO
Surveying the Earth to Create the Future

2019年撮影（PSI2019）

新八代駅
八代駅
肥後高田駅
段駅
球磨川
日奈久温泉駅
坂本駅
肥後二見駅
二見洲口町
葉木駅
油谷川
二見川
瀬戸石駅
坂本町中津道
海路駅
海路

衛星名：SPOT
解像度：1.5m

©Airbus DS / Spot Image 2019

2020年7月18日　10時34分撮影

新八代駅
八代駅
肥後高田駅
段駅
球磨川
日奈久温泉駅
坂本駅
肥後二見駅
二見洲口町
葉木駅
油谷川
二見川
瀬戸石駅
坂本町中津道
海路駅
海路

衛星名：SPOT
解像度：1.5m
撮影角度：9.7°

©Airbus DS / Spot Image 2020

0　5　10 km

1:100,000（A3出力時）

©INCREMENT P CORPORATION
測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 69