


株式会社パスコによる判読結果
＜凡例＞

- 判読範囲(斜め写真)
- 判読範囲(正射画像)
- × 道路寸断
- 亀裂
- 崩壊地
- 堆積土砂



背景図は国土地理院の電子地形図を使用

※水色ライン範囲: 2016年4月16日(株)パスコ・国際航業(株)共同撮影斜め写真による判読結果
 ※緑色ライン範囲: 国土地理院の地理院地図正射画像(2016年4月16日撮影)による判読結果