


# 札幌市清田区里塚一条1丁目における地表変状の状況



斜め写真による噴砂発生域



斜め写真範囲のALOS-2による地表変状抽出



陥没域



噴砂堆積域