


Surveying the Earth to Create the Future




# 令和8年度熊本地震発生域における 光学衛星画像（Pleiades Neo） を用いた地表変状の判読結果

# 全体図

- Pleiades Neo (7/29 10:58)を用いて地表のクラックの判読を行った。
- 判読の際は、弊社撮影の斜め写真も参考に実施した。
- 次項より右図に示す図郭1～15についての判読結果を示す。
- 判読結果図は左右に同じ衛星画像を示し、左側画像に判読した変状箇所を赤線で図示した。



































2026年07月29日撮影  
Pleiades Neo 衛星画像  
© Airbus DS 2026



2026年07月29日撮影  
Pleiades Neo 衛星画像  
© Airbus DS 2026









凡例

— 衛星画像から判読した変位位置

0 10 20 40  
メートル


2026年07月29日撮影  
Pleiades Neo 衛星画像  
© Airbus DS 2026

2026年07月29日撮影  
Pleiades Neo 衛星画像  
© Airbus DS 2026


























凡例

— 衛星画像から判読した変位位置

0 10 20 40  
メートル

2026年07月29日撮影  
Pleiades Neo 衛星画像  
© Airbus DS 2026

2026年07月29日撮影  
Pleiades Neo 衛星画像  
© Airbus DS 2026